

PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Nyilvános ülésen tárgyalandó.

A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Név szerinti szavazást nem igényel.

Sürgősségi indítvány

A Képviselő-testület 2020. szeptember 24-ei rendes ülésére

Tárgy: Javaslat a Pécel Városát érintő, 2020. június 14-ei rendkívüli időjárás okozta károk helyrehozatalát célzó vis maior támogatással kapcsolatos döntések meghozatalára

Tisztelt Képviselő-testület!

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 241/2020. (VII.16.) Kt. határozatával (1. melléklet) döntött arról, hogy a 2020. június 16-án bekövetkezett rendkívüli időjárás okozta természeti károk helyreállítására, valamint a védekezés finanszírozása érdekében benyújtandó pályázathoz szükséges önrészhez, továbbá a szakértői felmérési dokumentáció elkészítéséhez legfeljebb bruttó 5.455.176 Ft összeget biztosít.

A határozathoz kapcsolódó előterjesztésben a dátum tévesen szerepelt. A károkat okozó időjárási esemény június 14-én és nem 16-án következett be.

A határozat meghozatalát követően, 2020. július 24-én készült el a szakértői vélemény és a helyreállítási javaslat tárgyú dokumentum (2. melléklet), melyben a szakértő megállapításai alapján a korábban a támogatási igényben megjelölt utcák közül csak a Tas vezér utcát, a Faiskola közt és a 233 hrsz-ú Főgyűjtő árkot találja támogathatónak. A megjelölt területek helyrehozatalának költségeit a szakértő bruttó 19.611.152 Ft-ban állapította meg. (Az Önkormányzat által helyrehozni kívánt utak és vízelvező árok helyrehozatalának becsült költsége 48.931.760 Ft volt. Ez az összeg szerepelt a 2020. június 20-án benyújtott támogatási igényben is.)

2020. szeptember 7-én elektronikus úton érkezett önkormányzatunkhoz a Magyar Államkincstár hiánypótlásra felszólító levele (3. melléklet), melyben kéri a védelmi készülség elrendelésének napjától a megszüntetés napjáig (2020. június 16.- június 22.) terjedő időszakra vonatkozóan a védekezés kapcsán rendelkezésünkre álló valamennyi bizonylatot és számlát. A védelmi készülség időszakára eső védekezés költsége mindösszesen bruttó 1.547.200 Ft volt.

A Magyar Államkincstár hiánypótlásként kéri továbbá benyújtani a vis maior események támogatásához kapcsolódó belügyminisztériumi útmutatónak megfelelő határozatot.

Az útmutató szerint elkészített határozati javaslat a szakértői vélemény szerinti helyreállítási költségeket (beleértve a szakvélemény készítésének díját, bruttó 317.500 Ft és a műszaki ellenőr díját, bruttó 609.600 Ft is) és a védekezés fent részletezett elszámolható költségeit tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a következő határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.

I.

Határozati javaslat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a rendkívüli időjárás okozta természeti károk helyreállítása tárgyú 241/2020. (VII.16.) Kt. határozatát (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

A Határozat a „2020. június 16-án” szövegrésze helyébe a „2020. június 14-én” szöveg lép.

A Határozat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal

II.

Határozati javaslat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. június 14-én bekövetkezett természeti káresemény miatt Pécel Város Önkormányzata vis maior támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

A káresemény megnevezése: rendkívüli időjárás okozta káresemény, helye Pécel, Tas vezér utca (3761 hrsz.), Pécel Faiskola köz (1429 hrsz.), Pécel Fogyújtó árok (233 hrsz.).

A káresemény forrásösszetétele:

Megnevezés	2020. év	%
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)	2.208.545 Ft	10
Biztosító kártérítése	0Ft	0
Egyéb forrás	0Ft	0
Vis maior támogatási igény	19.876.907 Ft	90
Források összesen	22.085.452 Ft	100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 22.085.452 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem Pécel Város Önkormányzata tulajdonát képezi.

- A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban Pécel Város Önkormányzata az alábbi biztosítással rendelkezik

Biztosító társaság megnevezése	Groupama Biztosító Zrt.
Biztosítási szerződés száma	519/850920737


Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy

- az adott káreseményre biztosítási összeget igényelt

- vállalja a károsodott ingatlanoknak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását
- Pécel Város Önkormányzata más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni
- a Képviselő-testület a saját forrás összegét a Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020 (III.4.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 3.2. Céltartalék soráról biztosítja.

Felelős: Horváth Tibor polgármester
 Határidő: azonnal

Pécel, 2020. szeptember. 23.



Horváth Tibor
 polgármester

Az előterjesztés mellékletei:


1. a 241/2020. (VII.16.) Kt. határozat
2. szakértői vélemény és helyreállítási javaslat
3. hiánypótlásra felszólító levél

Az előterjesztést készítette:




Samók-Dobos Anikó

Az előterjesztés a szakmai követelményeknek megfelel:




Bene Attila
 műszaki és beruházási irodavezető

Az előterjesztésben foglaltakkal szemben
 törvényességi szempontból kifogást nem emelek.

Oláh János
 jegyző

Az előterjesztés megtárgyalásához - a jogszabályi előírásokon túl – tanácskozási joggal nem kívánok senkit meghívni.

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. július 16-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből


Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

241/2020. (VII. 16.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. június 16-án bekövetkezett rendkívüli időjárás okozta természeti károk helyreállítása, valamint a védekezés finanszírozása érdekében benyújtandó pályázathoz szükséges önrészhez, valamint a szakértői felmérési dokumentáció elkészítéséhez legfeljebb bruttó 5.455.176 Ft összeget biztosít, melynek fedezete Pécel Város Önkormányzata Pécel Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 6/2020. (III.4.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 3.2. Céltartalék során biztosít.

Felelős: Horváth Tibor polgármester
Határidő: azonnal


k.m.f.


Horváth Tibor
polgármester




Oláh János
jegyző

Az eredetivel mindenben egyező hiteles másolat.
Dátum: 2020. JÚL. 17.
Oláh János jegyző nevében és megbízásából:


Mikés Dóra
szervezési ügyintéző



Pécel Község Önkormányzata

VIS MAIOR károk helyreállítása

2020 június 14 út helyreállítás 486 459 EBR

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY, ÉS HELYREÁLLÍTÁSI JAVASLAT



Nagy Lajos okl. építőmérnök SZVV-3.5
2020.07.24.

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN EGYZŐ
HITELES MÁSOLAT



Tartalom

Keletkezett károk tételes felsorolása.....	2
Előzmények:	2
Vis maior esemény adatai:.....	2
Kivonat: a Bizottság jelentéséből:	2
Helyszíni felmérés megállapításai:	3
Út felújítás és karbantartás adatai:	3
Megállapítások:	4
3761 hrsz. Tas vezér utca.....	4
Károsodás előtti állapot helyreállításra vonatkozó javaslat:	5
Károsodás előtti állapot helyreállításra vonatkozó javaslat:	5
233 hrsz. Ráday utca Tánicsics utca között	6
Károsodás előtti állapot helyreállításra vonatkozó javaslat:	6
A helyreállítás költségei:	6
Szakértői nyilatkozat:	7

AZ EREDETIVEL
MINDENBEN EGYEZŐ
HITELES MEGMÉRÉSI



Keletkezett károk tételes felsorolása

Előzmények:

A 2020 június 14-i rendkívül intenzív, hirtelen lezúduló nagy mennyiségű esapadék károkat okozott Pécel város belterületén. Az aszfaltburkolatokban, alépítményekben jelentős károkat okozott. Önkormányzat az okozott károk helyreállítási költségeinek csökkentése érdekében Vis maior bejelentést tett.

A bejelentés alapján (igénylés azonosító: 486 459) az illetékes Kormányhivatal, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Vízügyi Igazgatóság, és az Önkormányzat részvételével előzetes helyszíni bejárásra került sor, melyen jegyzőkönyv készült. A helyszíni bejárásról készült jegyzőkönyv alapján Önkormányzat megbízást adott - az abban foglaltaknak megfelelően – szakértői vélemény, és helyreállítási javaslat elkészítésre.

Vis maior esemény adatai:

1. Utakban okozott kár:

Az esőzés eredményeképpen a lezúduló esapadékvíz megbontotta a Faiskola utca (1455/2 hrsz.), Faiskola köz (1429 hrsz.), a Akácfa utca és a Bartók Béla utca, a Kinizsi Pál utca (1116 hrsz.) az Üdülő utca (384/16 hrsz.) a Kőkény utca (2687/35, /39, /45 hrsz.) a Galagonya utca (2687/25, /39, /65 hrsz.). Az Előd vezér utca Tas vezér és Kond vezér utca (3799, 3761 és 3723 hrsz.) sarkának burkolatát, valamint a 233 hrsz. alatti kiépített vízelvezető árok partfalát megbontotta a belezúduló esapadékvíz. Az utcák állapota kritikussá vált. A partfal beomlott, ami egy esetleges újabb nagy mennyiségű esapadék lehullása esetén veszélyes visszatorklását fog okozni.

Előre nem látható természeti vagy más eredetű veszély miatt az alábbi utcákban vált szükségessé a védekezés:

Ráday utca, Maglóid út, Pesti út, Hősök utca, Isaszegi utca, Tánicsics utca, Bem utca, Kinizsi utca, Akácfa utca, Faiskola utca.

Kivonat: a Bizottság jelentéséből:

„A Bizottság a helyszínen megállapította, hogy a bejelentés csak részben vis maior esemény.

1. A közburkolat alatt haladó esapadék csatorna vélhetően megrongálódott, ez okozhatja a kimosást. A szakértői véleménybe kérjük a becsatolni a csapadék csatorna állapotának vizsgálatára vonatkozó munkarészeket. Amennyiben az állaga nem megfelelő, a helyreállítással egyidejűleg egyéb forrásból a csatorna javítását el kell végezni (1429 hrsz. Faiskola köz). Javasoljuk ezen terület ideiglenes lezárását. Csapadékvíz fögyűjtő árok alsó, mintegy 40 méteres szakaszát a nagy mennyiségű víz megrongálta. A meder támfalszerű rézsűvel kell kialakítani, amely biztosítja egyrészt az árok, másrészt a mellette lévő ingatlanok állékonyosságát. Esetleges ismétlődő nagy esapadék további súlyos rongálódást okozhat, amely jelentős potenciális vagyon- és életveszélyt jelent, ezért javaslom ideiglenes megtámasztást. (233 hrsz.)



Az utak esetében:

Az Akácfa utca: A korábbi nem megfelelő helyreállítás okozhatta a károsodást.

Kinizsi utca Zoltán utca sarkát érintő esemény: Az önkormányzat már megkezdte a helyreállítást, illetve az út károsodása nem vezethető vissza egyértelműen vis maior eseményre.

Az Üdülő utcánál a sérüléseket valószínűleg a nem megfelelő helyreállítás okozhatta.

Galagonya, Kőkény utca már korábban vis maior pályázatban már elbírálásra került.

Az Előd vezér utca tekintetében a 3799 hrsz. alatti szakaszok szintén korábban elbírására kerültek.

A Tas vezér és Előd vezér utcák csatlakozásában az útburkolat széle, a padka, illetve a csapadékelvezető rendszer károsodott kb. 35 folyóméteren. A Bizottság a helyreállítást akkor támogatja, ha az önkormányzat fejlesztés keretén belül az útburkolat széléhez szegélyt épít a szakaszon.

Helyszíni felmérés megállapításai:

Út felújítás és karbantartás adatai:

Besorolási kategória: B. VI. lakóút

A felmérés során a Bizottság által megállapított vis maior események vizsgálatát végeztem el.

1. (3761 hrsz.) Tas vezér utca

Belterületi lakóút, mely Pécel Dél-keleti részén található.

A levonuló csapadékvíz az útburkolat szélét a csapadékvíz kimosta. A padkát, illetve a csapadékvíz elvezető árkot a nagy mennyiségű víz károsította.

A meggyengült útszél balesetveszélyessé vált.

2. (1429 hrsz.) Faiskola köz

Pécel központját köti össze a lakó utakhoz a gyalogosok számára. A Faiskola közben NA250 KMPVC szennyvízcsatorna, felette beton táblákkal lefedett árok, valamint elektromos és hírközlési szabadvezeték található. A Faiskola felől érkező nagy mennyiségű csapadékvíz a meglévő „K” szegélyen átbukva a járda felületén folyt, a dilatációs hézagokon keresztül, valamint az árok fedlapok csatlakozásánál alámosta a burkolt árkot. A megsüllyedt árokburkolat, és a megbillent fedlapok további vízbefolyást tettek lehetővé, fokozva ezzel a károkat. a burkolt árok tönkre menetele veszélyezteti az alatta lévő szennyvíz csatorna állapotát, és a hírközlési és elektromos oszlopok állékonyságát. A csapadék csatorna mindkét végén beton aknán keresztül csővel csatlakozik az árkokhoz. Feltárás nélküli csatorna vizsgálat alapján a csapadékcsatorna állapota a megnyílt repedéseken keresztül történt, amely alapján annak károsodása jelentős károsodása állapítható meg.

A járda baleset veszélyessé vált. A kimosódás veszélyezteti a járda alatt húzódó szennyvíz vezetékét, valamint az elektromos oszlopok állékonyságát is.



3. (233 hrsz.) Ráday utca Tánescsics utca között.

Az önkormányzat a tulajdonában álló utak karbantartási, fenntartási munkálatait évente elvégzi. Az utak javításáról (kátyúzás, útpadka lenyeseése, repedések javítása, hó eltakarítás, esapadékvíz elvezető árokok tisztítása stb.) igény szerint folyamatosan gondoskodik.

Megállapítások:

Pécel Város Önkormányzata felkérésére 2020 07-30-án helyszíni bejárást tartottam, a helyszíni bejárásom tapasztaltak, és a Bizottság 2020-06-25-án készült jegyzőkönyve szolgáltatja az alapot a szakvélemény elkészítéséhez.

A kárhelyszíneket átnézeti helyszínrajzon, és M= 1: 1000, M=1:500 léptékű helyszínrajzon, valamint jellemző keresztmetszvényeken ábrázoltam.

A fényképes dokumentációt a szöveges részbe beépítettem.


3761 hrsz., Tas vezér utca

Helyszíni felmérés alapján a károsodott szakasz hossza 35 fm.

A meglévő út egyoldali esésű, a mart aszfalton ellátott,

Az út bal oldalán a felső szakaszon folyóka, az alsó szakaszon burkolt, jó állapotú vízvezetés van. Az utca vízvezetése karbantartott.

Az intenzív esapadék miatt a burkolat felületéről lemosott mart aszfalt a vízvezető árkot eltömmedékeltte, a csapadék a mart aszfalt burkolaton keresztül folyt ezáltal további károkat okozott.



1. kép károsodott burkolat

Károsodás előtti állapot helyreállításra vonatkozó javaslat:

Az út felületére, és az árokba került hordalékot el kell távolítani, majd azt követően ki kell emelni, és el kell szállítani az átázott altalajt. Az átázott aléptményt fél forgalmi sáv szélességben ki kell cserélni.

A károsodott anyag eltávolítását követően a földmű teherbírását az e-ÚT előírásainak megfelelően 25 cm vastag javító réteggel kell biztosítani, amely egyben fagyvédő réteg is.


A burkolat felületét 5 cm vtg mart aszfalttal kell helyreállítani.

A károsodott szakaszon szegély építését az önkormányzat saját forrásból biztosítja.

(1429 hrsz.) Faiskola köz

Helyszíni felmérés alapján a károsodott szakasz hossza 75 fm.

A meglévő út egyoldali esésű, a burkolat szélessége 1,6 m,



2. kép károsodott járdaburkolat

Károsodás előtti állapot helyreállításra vonatkozó javaslat:

A járda burkolatként szolgáló fedlapokat, és az alatta lévő burkolt árkot el kell bontani. Az elbontást követően meg kell vizsgálni a talaj tömörségét, és állapotát. Kamerás vizsgálattal ellenőrizni kell a szennyvízcsatorna állapotát, esetleges süllyedését ki kell javítani.

Földtükör kialakítása után új, méretezett minimum NA 600-as csapadécsatornával kell a csapadékvíz elvezetést biztosítani.

A burkolat felületét keresztirányú víznyelő rácsokkal meg kell szakítani, a rácsokat a csapadékesatorna víznyelőibe be kell kötni. A munkavégzés során a meglévő kerítésekhez való csatlakozásokat fokozott gondossággal kell elkészíteni.

A földmű felületén elhelyezendő geotextíliával biztosítani kell káros kimosódások, vízfolyások kialakulását.

Helyreállítandó járda rétegrendje:

- | | |
|-------------------------|---------|
| • AC 8 aszfalt burkolat | 4,0 cm |
| • C 16 beton útalap | 12,0 cm |
| • M56 zúzottkő | 25,0 cm |

233 hrsz. Ráday utca Tánicsics utca között

A Csapadékvíz főgyűjtő árok alsó, mintegy 40 méteres szakaszát a nagy mennyiségű víz megrongálta. A meder mindkét oldalon kimosódott, omlás veszélyes. A kimosódások mértéke veszélyezteti a szomszédos ingatlanokat.

Károsodás előtti állapot helyreállításra vonatkozó javaslat:

A meder támfalszerű részüvel kell kialakítani, amely biztosítja egyrészt az árok, másrészt a mellette lévő ingatlanok állékonyságát. Az eredeti mederszelvény kialakítását követően a részüket 2,0 m magas 23 cm vastag RENO paplannal kell megvédeni a későbbi kimosódásoktól.

A helyreállítás költségei:

Költségösszesítő:

Tevékenység:	nettó	bruttó
Szakvélemény készítés díja (pályázati)	250 000.-	317 500.-
Műszaki ellenőr	480 000.-	609 600.-
Építési költség:		
3761 hrsz Tas vezér utca	1 014 370.-	1 288 250.-
1429 hrsz Faiskola köz.	10 535 242.-	13 379 757.-
233 hrsz Főgyűjtő árok	3 892 240.-	4 943 145.- <i>számon</i>
Pályázati költség összesen:	16 171 852.-	20 538 252.-



Szakértői nyilatkozat:

Alulírott Nagy Lajos nyilatkozom, hogy a Pécel 2020 június 14-i károk okozta helyreállításra adott szakvéleményben alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű és eseti hatósági előírásoknak, a tűzvédelmi rendeletek, szabályzatok, az országos (MSZ) és ágazat szabványok, műszaki előírások követelményeinek.

A dokumentáció a létesítmények telepítésére vonatkozó biztonságtechnikai szabványok, valamint hatósági, egészség- és környezetvédelmi előírások betartásával készült, továbbá ezek érvényesítésének módját, adatait a műszaki leírás vonatkozó fejezetei tartalmazzák.

Pécel Város Önkormányzata 486 459 Ebr pályázati azonosító számon regisztrált, vis maior támogatás terhére benyújtott pályázatban szereplő helyreállítási munkák az út osztályba sorolását nem változtatják meg, így a felsorolt munka tételek nem fejlesztés jellegűek.


Aláírással igazolom, hogy műszaki szakértőként a megrendelő önkormányzattól és a helyreállítás későbbi kivitelezőjétől egyaránt független vagyok.

A szakértői nyilatkozatban foglalt munkák elkészítése nem építési engedély köteles.

Mogyoród, 2020 07 24

Nagy Lajos okl. építőmérnök

2146 Mogyoród, Templom u. 9.
SZVV-3.5



3. sz. melléklet

M/186-12/2020 &
SDA
16147

A DOKUMENTUMOT DIGITÁLIS
ALÁÍRÁSSAL LÁTTA EL:



Magyar Államkincstár

**MM Magyar
Államkincstár**

**Pest Megyei Igazgatóság
Állampénztári Iroda
Önkormányzatok Pályázatos Támogatása és Építetói Fedezetkezelési Osztály**

Pécel Város Önkormányzata

Pécel
Kossuth tér 1.
2119

Iktatószám: BPM-ÁPI/ 9823-5 /2020.
Ügyintéző: Őrhalminé Holovits Ildikó
Tel.: +36 1 452 8937

Tárgy: Hiánypótlásra felszólítás

Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatjuk, hogy Irodánk **486 459 ebr42** pályázatazonosító számon regisztrált, vis maior támogatás előirányzat terhére benyújtott pályázatukat a vonatkozó jogszabályok alapján szabályszerűségi szempontból felülvizsgálta.

A felülvizsgálat alapján pályázatuk jelenleg az alábbiak miatt nem megfelelő:

Az 5. számú adatlap alapján a védekezés költsége bruttó 5.620.000 Ft. Kérjük, az erre vonatkozó számlákat, számviteli bizonylatokat, háttérdokumentumokat (vállalkozói szerződések, megrendelések, számlarészletezők, teljesítés-igazolások) is szíveskedjenek benyújtani a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 5. § (7) pontjában meghatározott feltételek figyelembevételével. A számlához olyan számlarészletezőt kérünk mellékelni, amely a benyújtott dokumentumokkal egyértelműen összevethető. Az 1/A és 3/A dokumentumok alapján az esemény pontos időpontja: 2020. június 14. A védelmi készültség elrendelése – a megszüntető határozat alapján – 2020. június 16. Felhívjuk figyelmüket, hogy csak a védelmi készültség elrendelésének napjától a védelmi készültség megszüntetéséig tartó időszakra vonatkozó teljesítési időponttal rendelkező számlák, bizonylatok fogadhatók be.

A 1.A) és 3.A) mellékleteken vis maior eseményként védekezés, út helyreállítása, ár-belvízvédelmi létesítmény szerepel. Az 5. számú mellékletben a védekezés mellett csak út helyreállítását nevezték meg vis maior eseményként.

Amennyiben ár- belvízvédelmi létesítményre vonatkozó költségek is lesznek, az 5. sz. melléklet 5. pontját szükséges módosítani és kérjük, a vonatkozó sorokat is szíveskedjenek kitölteni (25-27. és 31-33.), valamint a 15-16. sorokat (nettó, áfa összegek).

Felhívjuk figyelmüket, hogy a szakértői véleményben, a képviselő-testületi határozatban és az 5. sz. mellékletben szereplő adatok összhangban kell legyenek egymással.

Az 5. számú melléklet 5. pontjának 4. sorában a *rövid leírás* oszlopban kérjük, legyenek szívesek a „233 hrsz. Fogyújtó árok helyreállítása” megnevezést a 3/A melléklet alapján kiegészíteni - „Ráday utca Táncsics utca között” -.

A benyújtott képviselő-testületi határozatban a káresemény időpontja 2020. június 16. A dátum helyesen: 2020. június 14. A határozat nem tartalmazza a káresemény forrásösszetétele táblát. Kérjük, a BM Útmutató 20. oldalán található határozati mintát figyelembe véve készítsék el a kivonatot.

Hiányzik továbbá:

-- a helyi önkormányzat belső szabályzatában meghatározott módon igazolt teljesítés igazolások hiteles másolatai;

-- vis maior eseményhez kapcsolódóan elvégzett munkálatok esetén a számlához, számviteli bizonylathoz kapcsolódó, a munkálatok végétől számított 24 órán belül elkészített alapbizonylatok másolatai;

-- gazdasági társaság vagy más jogi személy által szolgáltatás nyújtásáról kiállított számla, számviteli bizonylat esetében, ha az személyi jellegű kiadásra vonatkozó költséget is tartalmaz a bér és járulékok számfejtését vagy kifizetését igazoló bizonylatok, munkanapló, jelenléti ív, óranyilvántartó lap másolata;

-- a védekezési napló

-- a védelmi készültség elrendeléséről szóló határozat hiteles másolata;

-- az elvégzett munkatételeket tartalmazó számlaösszesítő;

-- a település, településrész térképe helyrajzi számmal és a vis maior eseménnyel érintett helyszín feltüntetésével;

- A műszaki szakértői nyilatkozat nem tartalmazza a helyreállítás költségeinek tételes bemutatását. A nyilatkozat 6. oldalán a Fogyújtó árok (233 hrsz.) bruttó költsége 4.943.14 Ft. Az 5. sz. melléklet alapján az összeg helyesen: 4.943.145 Ft.

A benyújtott biztosítási kötvény alapján biztosítottak többek között az önkormányzat belterületi szilárd burkolattal rendelkező utcái. A létesítmény-jegyzékben a pályázatban szereplő helyrajzi számok és utcák nem szerepelnek. Kérjük nyilatkozatukat arra vonatkozóan, hogy az érintett utcák biztosítottak-e. Amennyiben igen, kérjük a biztosító által a káreseményhez kapcsolódóan felvett helyszíni kár jegyzőkönyvének hiteles másolatát, a biztosító által megállapított kár összegére vonatkozó dokumentum, biztosítónak benyújtott kárigény, egyéb dokumentumok (pl aktuális létesítményjegyzék, amely az érintett utcákat tartalmazza) másolatát szíveskedjenek benyújtani.

- Hiányzik a helyi önkormányzat nyilatkozata arról, hogy az adott tárgyban korábban vagy egyidejűleg benyújtott-e pályázatot.

- Hiányzik a műszaki szakértő tekintetében

-- annak igazolása, hogy a műszaki szakértő a Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar Építész kamara szakértői névjegyzékében vagy az igazságügyi szakértői névjegyzékben aktív tagként szerepel,

-- a helyi önkormányzat nyilatkozata, amelyben igazolja, hogy a műszaki szakértő egyaránt független a kérelmet benyújtó helyi önkormányzattól és a helyreállítás későbbi tervezőjétől és kivitelezőjétől.

A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a hiánypótlásra csak egyszer, jelen felszólítás kézhezvételétől számított 7 napon belül van lehetőség, amelyről az ebr42 rendszerben kell gondoskodni és az új nyilatkozatot a Magyar Államkincstár Pest Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodája részére elektronikus úton (hivatali kapu: MAKPER, KRID:434024334) megküldeni.

Kiadmányozva Budapesten az elektronikus időbélyegző szerint

Tisztelettel:

Katics Mirjam
irodavezető-helyettes